




Bauherr: BAUDIREKTION DES KANTONS ZUG Bohrfirma: Losinger AG Bohrmeister: Bohrdatum: 28.11.1984 - 30.1.1985	Geologische Bohraufnahme: Dr. P. Felber  Obj.-Nr. 94.06    Mst:	Lokalität: Neuzuben I Gemeinde: Menzingen  Landes-Koord.: 688.289 / 226.600
--	--	--





Bohrart und Ø	geologische Einteilung Koten m ü.M.	Tiefen m u.T.	Profil	Bohrgut	3. Blatt
Seilkernbohrung Ø 146 mm	Grundmoräne	66.6		bräunlichgrauer, toniger Silt und Feinsand, mit reichlich Kies und Steinen; vorwiegend eckig, z.T. gekritzelt; hart gelagert, moränenartig	<p>299 m Stahlvollrohr A Ø: 121.5 mm J Ø: 111.5 mm</p> <p>Feinkies 4/8 mm</p> <p>Spülverluste (ab 83 m: leicht, ab 93 m: stark, ab 96 m: total)</p> <p>Pumpersuch Nr. ① 11.12.1984 geprüfte Bohrlochstrecke 74.8 m - 82.2 m</p> <p>601.04 (in Nr. 110) (3.8.90)</p> <p>Pumpersuch Nr. ② 12.12.1984 geprüfte Bohrlochstrecke 93.7 m - 98.0 m</p>
		68.5		Kies und Steine, einzelne Blöcke; sauber (sandiger Feinanteil ausgewaschen); vorwiegend graue, abgerundete Kalke; feucht	
		70.4		wie 64.0 - 66.6 m	
		71.5		Kies und Steine (feinsandiger Feinanteil grossteils ausgewaschen); abgerundet, feucht	
		74.8		wie 64.0 - 66.6 m	
		77.1		grauer, sauberer Feinkies mit reichlich Steinen; variabel gerundet, teilweise gekritzelt, 3'000 Liter Spülwasserverlust !	
	gletscherne Schmelzwasserablagerungen	79.3		ockerfarbener Sand und Silt, horizontal geschichtet, mit kiesreichen Zwischenlagen	
		82.8		Kies, Steine und Blöcke, mässig bis gut gerundet (siltig-sandiger Feinanteil ausgewaschen)	
				Grobsand und Feinkies (splittrig) mit mässig Kies, Steinen und Blöcken (meist abgerundet); Feinanteil ausgewaschen.	
				Bei 85.2 m und 85.7 m: mit Kalzit zementierte Zonen	
		89.1		grauer und beige, lehmiger Sand, mit Kies, Steinen und Blöcken; geschichtet (?), eckig bis mässig gerundet, hart	
		92.0		Block, grobkörniger Sandstein	
		92.6		ockerfarbener, lehmiger Feinsand; horizontal geschichtet, mit reichlich Kies	
		93.2		Block, grünlicher Quarzsandstein	
93.7		Kies mit Steinen und Blöcken (Feinanteil: ockerfarbener lehmiger Silt bis Feinsand; grossteils ausgewaschen)			
96.0		Kies und Steine, gut gerundet; mit gelbem Kalzit zementiert zu Nagelfluh, porös			
97.1		Kies und Steine, eckig bis abgerundet; Feinanteil (Silt und Feinsand) grossteils ausgewaschen bei 97.5 - 97.7 m: grüngrauer Sandstein-Block			
98.0		Kies und Steine, gut gerundet (Kristallingerölle); Silt und Feinsand ausgewaschen			
98.4		Grobsand und Kies, gut gerundet; rostigrot; Silt und Feinsand ausgewaschen			
99.6		beigebrauner siltiger Sand, mit Rostflecken; horizontal geschichtet			
100.0		Fortsetzung			





Bohrart und Ø	geologische Einteilung Koten mü.M.	Tiefen m u.T.	Profil	Bohrgut	4. Blatt	
Seilkernbohrung Ø 146 mm	gletschernähe Schmelzwasserablagerungen	100.4		brauner Mittelsand, mit wenig Kies, gut gerundet	<p>299 m Stahlvollrohr A Ø: 121.5 mm J Ø: 111.5 mm</p> <p>Feinkies 4/8 mm</p> <p>Bohrloch Ø 9 3/8"</p>	
	▲ 585.87	101.5		brauner Grobsand und Kies, mässig bis gut gerundet, einzelne Steine; ausgewaschen		
	warmzeitliche Seeablagerungen (Interstadial?)	102.4	102.4			grauer, siltiger Sand, geschichtet; 102.3 - 102.4 m: dunkelgrau, mit kohligen Pflanzenresten
		102.9	102.9			grauer Mittel- und Grobsand, mit reichlich Kies, geschichtet 102.8 - 102.9 m: dunkelgrau mit Pflanzenresten (Holzstück: 10 x 3 x 0.5 cm!)
		103.3	103.3			Grobsand und Feinkies, ausgewaschen
	507.37	104.0	104.0			grauer Sand, schwach siltig; horizontal geschichtet; mit Pflanzenresten
	Delta - ablagerungen	106.7	106.7			bräunlichgrauer siltiger Feinsand; horizontal geschichtet, mit flaserig eingelagerten kohligen Schmitzen 105.9 - 106.0 m dunkelgrau, mit reichlich Pflanzenresten.
		107.0	107.0			grünlicher, siltiger Sand, mit wenig Feinkies, kompakt Kies und Steine, gut gerundet (viele Grüngesteine!); Feinanteil: geschichtet (?), ockerfarbener lehmiger Feinsand, grossteils ausgewaschen
		109.0	109.0			Totaler Kernverlust: grosse Steine, mit Sand und Lehm, geschichtet (?)
		573.67	113.7	113.7		
	glaziale feinkörnige Seebodenablagerungen	114.0	114.0			olivgrauer Mittelsand mit dünnen Zwischenlagen aus Feinsand bis tonigem Silt; horizontal geschichtet, selten schräggeschichtet
		120.0	120.0			olivgrauer Feinsand, lehmig, mit Zwischenlagen aus Mittel- und Grobsand; horizontal geschichtet
		124.0	124.0			olivgrauer Mittel- und Grobsand mit lehmigen Feinsandlagen; horizontal geschichtet
		127.7	127.7			lehmiger Feinsand; horizontal geschichtet mit Mittelsandlagen
		128.0	128.0			Mittelsand und feinsandiger, magerer Lehm, horizontal geschichtet; vereinzelt Grobsand-Schichtlein
132.5	132.5	132.5		Mittel- und Grobsand, einzelne lehmige Feinsandlagen, horizontal geschichtet, bei 133.3 m: Schrägschichtung		
133.4	133.4	133.4		feinsandiger Lehm, mager, und Mittelsand; horizontal geschichtet (133.4 - 134.0 m)		
			↓ Fortsetzung			



299 m  
Stahlvollrohr  
A Ø: 121.5 mm  
J Ø: 111.5 mm

Feinkies  
4/8 mm

Bohrloch  
Ø 9 7/8"


Bohrart und Ø	geologische Einteilung Koten m ü.M.	Tiefen m u.T.	Profil	Bohrgut	6. Blatt
Seilkernbohrung Ø 146 mm	Grundmoräne	176.0		<p>grauer, siltiger Feinsand mit reichlich Grobsand und Kies, mässig Steine und Blöcke (Spatkalk: 172.0 - 172.2 m, 175.3 - 175.5 m); vorwiegend eckig; hart, moränenartig</p>	
	Grundmoräne vereinzelt mit sandig-kiesigen Zwischenlagen	500.77		<p>grauer, toniger Silt und Sand mit reichlich Kies und Steinen und einzelnen Blöcken; meist eckig; hart, moränenartig Mit geringmächtigen Kies- Sand- Zwischen- schichten:</p> <p>186.6 - 186.9 m : sauberer Fein- und Mittelsand, schräggeschichtet (?) 187.4 - 187.6 m : sauberer, verkitteter Grobsand und Feinkies, eckig 188.6 - 189.2 m : braungrauer Fein- und Mittel- sand, siltig</p> <p>195.5 - 195.6 m : sauberer Grobsand und Feinkies, eckig 196.7 - 197.4 m : Block (graue, feinkörnige Kalk- nagelfluh = Appenzellergranit ?) 198.7 - 199.1 m : Block (bunte Nagelfluh)</p> <p>200.6 Sand und Kies mit wenig Steinen, mässig sauber, verkittet; hart; variabel gerundet 201.6 grauer, sauberer Grobsand und Feinkies, verkittet, hart 202.0 brauner, lehmiger Sand und Kies mit vielen Steinen, variabel gerundet; hart, moränenartig (203.0 - 203.2 m : brauner Lehm, geschichtet ?) 203.8 Steine, angerundet (ausgewaschen) 204.3 Kernverlust: Kies und Steine, tonig-siltig ?</p> <p>↓ Fortsetzung</p>	

299 m  
Stahlvollrohr  
A Ø: 121.5 mm  
J Ø: 111.5 mm

Feinkies  
4/8 mm


Bohrloch  
Ø 9 1/8"


Bohrart und Ø	geologische Einteilung Koten m ü.M.	Tiefen m u.T.	Profil	Bohrgut	7. Blatt
Seilkernbohrung Ø 146 mm	Grundmoräne vereinzelt mit sandig-kiesigen Zwischenlagen	205.2		Kernverlust: Kies und Steine, tonig-siltig? brauner, siltig-toniger Sand und Kies; eckig bis variabel gerundet; hart, moränenartig	
		208.0		Grobsand und Feinkies, wenig Mittelkies, mit Silt und Feinsand verkittet	
		208.7		brauner, siltig-sandiger Kies; variabel gerundet	
		210.0		Kernverlust: siltig-sandiger Kies (?)	
		210.9		braungrauer, lehmiger Feinsand, sandig mit mässig Kies; eckig, hart gelagert, moränenartig	
		212.0		Blöcke, variabel gerundet, mit lehmigem Feinsand und Kies; hart gelagert	
		214.0		brauner Silt, Feinsand und Kies; eckig, gekritz, hart, moränenartig	
		218.3		braungrauer Sand, mit einzelnen Kiesen, variabel gerundet; glazial verstossen	
		218.8		Feinkies und Grobsand, schwach siltig-sandig; schräggeschichtet	
		219.4		brauner siltiger Sand mit mässig Kies, angerundet	
		220.3		brauner, siltiger Feinsand und Kies, sandig, mässig Steine; eckig bis variabel gerundet, gekritz, hart, moränenartig	
		224.2		Block (heller Quarzsandstein)	
		224.4		brauner, siltiger Feinsand und Kiese, sandig, mässig Steine; eckig bis variabel gerundet, gekritz, hart, moränenartig	
231.6		hellbrauner, siltiger Feinsand, wenig Feinkies; variabel gerundet, hart			
232.0		braungrauer, toniger Silt und Feinsand, wenig sandig, mit Kies und Steinen, vereinzelt kleine Blöcke; eckig bis variabel gerundet, gekritz; hart, moränenartig			
↓ Fortsetzung					






↓ Fortsetzung









Bohrart und Ø	geologische Einteilung Koten m.ü.M.	Tiefen m u.T.	Profil	Bohrgut	12. Blatt
Seil- kernbohrung Ø 146 mm	Obere Süswasser- molasse (OSM) 304.37	380.0 380.6 380.7  382.5 383.0		<ul style="list-style-type: none"> <li>bunter Sandstein, mergelig</li> <li>dunkelgrauer Mergel, sandig, mürb</li> <li>bunte, mergelige Sandsteine und sandig-kalkige Mergel in unregelmässiger Wechselfolge;</li> <li>Schichtfallen: ~5°</li> <li>bunte Nagelfluh mit vielen Kristallingeröllen; mässig gut zementiert</li> </ul>	 <p>30 m Stahlrohr geschlitzt A Ø: 830 mm J Ø: 730 mm</p> <p>Bohrloch Ø 5 5/8"</p> <p>Quarzsand 3/5 mm</p> <p>381.0 m 383.0 m</p>

MN 9-84: PUMPVERSUCHE :

Pumpversuch Nr. ① aus unverrohrter Bohrlochstrecke

Datum: 11.12.1984  
Bohrtiefe: 82.2 m u.T.  
Verrohrung: bis 48.4 m u.T.  
Bohrloch bis 70 m u.T. in 30 Minuten leergepumpt (Pumpmenge: ca. 30 l/min, durchschnittlich)  
Wiederanstieg  $\Delta h = 2.52$  m in 15 Minuten  
Zufluss  $Q = 2.8$  l/min

$k \approx 2.4 \cdot 10^{-6}$  m/s berechnet für wasserführende Schicht von 74.8 bis 82.2 m

Pumpversuch Nr. ② aus unverrohrter Bohrlochstrecke

Datum: 12.12.1984  
Bohrtiefe: 98.0 m (Chemische Wasseranalysen vom 12.12.1985, 14.00 und 16.00)  
Verrohrung: bis 48.4 m  
Ruhespiegel = 601.22 (16.4.85)  
 $\Delta H$  (stationär) = 3.17 m  
Entnahme  $Q = 24$  l/min

$k \approx 2.9 \cdot 10^{-5}$  m/s berechnet für wasserführende Schicht von 93.7 bis 98.0 m

Pumpversuche im Piezometerrohr (Chemische Wasseranalysen vom 3.4, 11.4 und 15.4.1985)

Pumpversuch-Nr.	1	2	3	4
Datum:	2. - 3.4.85	3. - 4.4.85	9. - 11.4.85	11. - 15.4.85
Versuchsdauer:	24 h	24 h	43 h	4 Tage
Ruhespiegel 9.4.85	560.78 m ü.M.	560.78 m ü.M.	560.78 m ü.M.	560.78 m ü.M.
$\Delta H$ (stationär)	3.11 m	12.61 m	12.09 m	26.10 m
Entnahme $Q$	12 l/min	48 l/min	42 l/min	68 l/min
$k \approx$	$5.8 \cdot 10^{-6}$ m/s	$5.7 \cdot 10^{-6}$ m/s	$5.2 \cdot 10^{-6}$ m/s	$3.9 \cdot 10^{-6}$ m/s

berechnet für wasserführende Schicht von 353.3 bis 364.35 m

MN 10-85: PUMPVERSUCH IM PIEZOMETERROHR :

Datum: 11.-15.4.1985  
Versuchsdauer: 4 Tage (Chemische Wasseranalyse vom 15.4.1985)  
Ruhespiegel = 601.22 m ü.M.  
 $\Delta H$  (stationär) = 3.02 m  
Entnahme  $Q = 48$  l/min

$k \approx 3.3 \cdot 10^{-5}$  m/s berechnet für wasserführende Schicht von 93.7 bis 101.5 m