

Grundwassererforschung  
Gemeinden Menzingen und Neuheim

**GEOLOGISCHES BÜRO  
DR. LORENZ WYSSLING AG**

Lohzelgstrasse 5 8118 Pfaffhausen/ZH  
Telefon 01/825 30 56 Telefax 01/825 30 75

Bericht vom 1.8.1994, Beilage (18)

# Bohrung 118

Bauherr: BAUDIREKTION DES KANTONS ZUG  
Bohrfirma: Dicht AG, Zürich  
Bohrmeister:  
Bohrdatum: 16.10. - 6.11.1989

Geologische Bohraufnahme:  
Dr. G. Wyssling

Lokalität: Hintercher-Sihlwald  
Gemeinde: Menzingen


Obj.-Nr. 94.06

Mst:

Landes-Koord.: 689.971 / 226.105

Bohrart und Ø	geologische Einteilung Koten m ü.M.	Tiefen m u.T.	Profil	Bohrgut	
	▼ 655.25	0.10		Humus, braun	
	Gehängelehm	1.00		magerer Lehm, sandig mit wenig Kies, braun	
		1.40		stark sandiger, magerer Lehm mit vereinzelt Kies, stark verwittert, braun	
		2.00		magerer Lehm mit eckigem Kies, dunkelbraun	
				sandiger Lehm mit Steinen und Blöcken	
	▼ 652.05	3.20		Feinsand, siltig mit mässig Kies und Steinen, grau	
	Gehängeschutt	4.00		Fein- bis Mittelsand, grobgeschichtet, wenig Kies, grau	
		4.80		zäher Sand, siltig mit mässig Feinkies, olivgrau	
		5.50		feinsandreicher Kies, siltig, grau	
		6.00		sandiger Kies mit Steinen, siltig, grau	
		6.60		sandiger Kies mit Steinen, rotbraun	
		7.10		feinsandiger Kies, siltig mit Steinen, kompakt gelagert	
		7.50		Kies, wenig sandig-siltig bis 7.7m rotbraun, dann grau	
		7.90		magerer Lehm mit wenig Kies, beige-grau	
	▼ 646.85	8.40		kompakter, zäher magerer Lehm, sandig mit vereinzelt Kies, grau	
	eiszeitliche Seeablagerung am Gletscherrand	9.60		sandreicher Kies, dunkelgrau, wasserführend?	
		10.40		zäher magerer Lehm, sandig mit einzelnen Steinchen, dunkelgrau	
		14.20		kompakter zäher Feinsand, siltig mit mässig Kies und Steinen, grau	
		15.00		zäher magerer Lehm, sandig mit Kies, kompakt, grau	
		15.30		Grobsand mit Lehm, grobgeschichtet, dunkelgrau	
	▼ 638.85	15.90		Sand, schwach lehmig mit Kies, fest, grau	
	Moräne	16.40		kompakt gelagerter Feinsand mit Kies und Steinen, vereinzelt Blöcke, sehr fest gelagert, grau	
		22.90		magerer Lehm, sandig mit Kies und Steinen, beige-braun	
		23.10		sandiger Kies, siltig, grau, wasserführend	
		24.00		kompakter sandiger Kies, siltig mit Steinen, grau	
		25.70		Feinsand mit wenig Kies, sehr kompakt, beige-grau	
		26.80		feinsandiger Kies, siltig fest gelagert, grau	
		28.00		magerer Lehm mit reichlich Sand und Kies mit einzelnen Steinen, fest, braungrau	

OKT=OKS:655.25  
OKR:655.15




21 m  
2" PVC  
Vollrohr

3 m  
2" PVC  
Filterrohr

-21.0 m

-24.0 m

R O T A T I O N S K E R N B O H R U N G




Grundwassererforschung  
Gemeinden Menzingen und Neuheim

**GEOLOGISCHES BÜRO  
DR. LORENZ WYSSLING AG**

Lohzelgstrasse 5      8118 Pfalphen/ZH  
Telefon 01/825 30 56      Telefax 01/825 30 75

**Bohrung 118**

Bohrtiefe: 60 - 69.60 m

Bohrart und Ø	geologische Einteilung Koten m.U.M.	Tiefen m u.T.	Profil	Bohrgut	
Rotationskernbohrung	Moräne	60.20		siltiger Kies, stark sandig mit Steinen und Blöcken, grau	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                     6 m 2" PVC Vollrohr                 </div>
		68.80 69.60		siltiger Feinsand mit Kies und Steinen, grau, kompakt	-66.0 m 
	▽585.65				